# RYCHLÉ UVEDENÍ NOVÉHO PŘÍSTROJE DO PROVOZU loggery řady Sxxxx a Rxxxx

#### Popis přístroje

Přístroj je určen pro dlouhodobý záznam měřených hodnot do vnitřní, energeticky nezávislé paměti. Není vybaven žádným vnějším ovládacím prvkem - veškerá nastavování záznamníku se provádějí pomocí počítače s nainstalovaným ovládacím (uživatelským) programem, připojeného prostřednictvím komunikačního adaptéru (volitelné příslušenství).

#### Uvedení přístroje do provozu

Záznamník je standardně dodáván s instalovanou napájecí baterií a ve vypnutém stavu. Před uvedením do provozu je nutné pomocí počítače s nainstalovaným uživatelským programem vhodně nastavit parametry záznamu a další vlastnosti záznamníku.

Před pokračováním se ujistěte, zda máte k dispozici:

- počítač PC s operačním systémem Windows98 (nebo vyšším) a s volným sériovým nebo USB portem (minimální hardwarové požadavky: Pentium 166, 32MB paměti, 10MB volného místa na disku)
- komunikační adaptér typu COM adaptér nebo USB adaptér (starší varianty PCA nebo IRA adaptér nelze použít)

#### 1) Instalace programu na osobní počítač

Instalační program je společný pro obě verze uživatelského programu, tj. základní (zdarma) i rozšířenou (placenou). Nainstalovaný uživatelský program se při prvním spuštění dotazuje na instalační kód - pokud je zadán, program poběží jako rozšířená verze. Pokud instalační kód nebude zadán, program se spustí v základní verzi. Instalační kód je také možno zadat kdykoliv později.

Instalační program je zdarma k dispozici na internetové adrese www.cometsystem.cz, nebo může být objednán na CD jako volitelné příslušenství.

• instalace z internetu:

navštivte <u>www.cometsystem.cz</u> a klikněte na odkaz *Programy*, odkud stáhněte *Program pro dataloggery Comet* do svého počítače. Budete-li používat komunikační adaptér typu *USB adaptér*, stáhněte následně i položku *USB adaptér – ovladač* (případně i se souborem s popisem instalace). Po spuštění staženého souboru *logger.exe* se nechejte vést pokyny Instalátoru.

• instalace z instalačního CD:

vložte instalační CD do CD-ROM mechaniky a vyčkejte automatického spuštění Instalátoru. Nespustí-li se Instalátor automaticky (závisí na nastavení operačního systému), vyhledejte v prohlížeči souborů soubor CDSetup.exe v hlavním adresáři instalačního CD a poklepáním jej spusťte. Dále se nechejte vést pokyny Instalátoru. Z jeho nabídky pak zvolte *Program pro dataloggery*.

Pokud používáte komunikační adaptér typu USB adaptér, pak je nutno při jeho prvním připojení k počítači ještě nainstalovat ovladač USB adaptéru. Postup instalace i řešení případných problémů je pro jednotlivé operační systémy diskutován v USBxxxx.pdf souborech na instalačním CD i na webu.

**Upozornění:** verze programu, která už podporuje záznamníky řady S/R, má v titulkovém pruhu hlavního okna název *Program pro datalogery* - pokud používáte některý starší model záznamníku

Comet a program k němu již máte v počítači nainstalován, ověřte tímto případnou nutnost upgrade programu.

## 2) Propojení přístroje s počítačem

Ke komunikaci záznamníku s počítačem slouží komunikační adaptér (volitelné příslušenství) – pro připojení přes sériový port RS232 je nutno použít COM adapter, pro připojení přes port USB je nutno použít USB adapter. Konektor adaptéru se připojí k odpovídajícímu portu počítače a adaptér se zasune z čelní strany přístroje do vodítek na jeho boční stěně. Adaptér je nutno zasunout až na doraz.



Poznámka: zásuvka portu USB může být umístěna i z přední strany počítače

**Upozornění:** záznamníky řady S/Rxxxx nelze propojovat s počítačem prostřednictvím starších komunikačních adaptérů typu PCA nebo IRA adaptér. Naopak pro starší záznamníky řady Lxxxx je možné použít novějších komunikačních adaptérů typu COM i USB adaptér.

## 3) Nastavení parametrů přístroje

Po propojení záznamníku s počítačem je možné pomocí spuštěného uživatelského programu načíst informace o stavu přístroje a nastavit jej dle vlastní potřeby (menu *Konfigurace / Nastavení parametrů přístroje*).

Prog	ram pro c	lataloggery					
<u>S</u> oubor	Zobrazit	<u>K</u> onfigurace	<u>N</u> ápověda	Se <u>r</u> vis			
🕞 👰		Nastaven	í <u>p</u> arametrů p	přístroje	F6	難 窓	슈
		<u>V</u> ymazání	paměti přístr	oje			
		Výměna <u>b</u>	aterie				
						-	
Informace	e o přístroji	a nastavení pa	arametrů				

Po zadání této volby začne program prohledávat volné porty počítače a hledat připojený záznamník. Poprvé může tato operace trvat až cca 10 s, po úspěšném nalezení spojení si program konfiguraci zapamatuje a příště již bude odezva okamžitá.

Okno s informacemi, které se následně zobrazí, popisuje aktuální stav záznamníku a vypadá například následovně (podoba okna není stejná pro všechny typy přístrojů).

Nastavaní parametrů přístroje			
Nastavení logoru Kanšku Divolaj			
	Zaznamenavane kanaly		
Typ: S3120 Výrobní číslo: U4931908	🗹 Temp		
Popis:	🗹 Hum		
Firmware: 01.16 Datum výměny baterie: 8.11.2004			
N Záznam			
Interval: 1 min 🔽 🔽 Logger zapnut 🔽 Start magnetem			
🔽 Záznam jen při alarmu 🔲 Stop magnetem	Indikace		
📃 🔪 🗖 Cyklický záznam	J✓ Displej zapnut		
🔽 🔲 Nízkopříkonový režim 🔲 Automatický start	🦵 Trvalá indikace alarmů		
Automatický start: 16.11.2004 🔽 08:07 🚔	Vynulovat indikaci alarmů		
Datum a čas: 16.11.2004 7:09:20 Nastav čas a datum			
	Vynulovat MIN/MAX		
Stav záznamu: Záznam je vypnut Port: COM1			
Obsaz, paměť: 0 % Velikost paměti: Rozšířená	Zabezpečení Chránit nastavení heslem		
Zbývající kapacita baterie: 100 %			
X Zavřít Stroje S Zapsat do přístroje	oje a vymazat paměť		

Minimální nutná nastavení záznamníku:

- zapnutí záznamníku (zaškrtnutím pole Logger zapnut)
- nastavení časového intervalu záznamu (výběrem v poli Interval)
- výběr typu záznamu (zaškrtnutím pole *Cyklický záznam* budou při zaplnění paměti nejstarší zaznamenané hodnoty přepisovány hodnotami novými pokud není *Cyklický záznam* zaškrtnut, záznam se po zaplnění paměti zastaví, zkontrolujte proto i hodnotu v poli *Obsazená paměť*)
- kontrola správného data a času v záznamníku (pole *Datum a čas*). Neodpovídá-li čas nebo datum skutečnosti, je nutné je správně nastavit pomocí tlačítka *Nastav čas a datum*

Zadaná nastavení se potvrdí kliknutím na tlačítko *Zapsat do přístroje* – od této chvíle záznamník provádí měření a záznam dle zadaných parametrů. Komunikační adaptér je možné vysunout z vodítek přístroje.

Zapnutí záznamníku je indikováno displejem, příp. indikačními svítivkami:

- modely s displejem musí mít rozsvíceny symbol LOG v levém dolním rohu displeje
- u modelů bez displeje musí blikat žlutá svítivka LOG jednou za 10 s

#### 4) Instalace přístroje ve sledovaném prostoru

Záznamník (nebo jeho externí sondy, je-li jimi vybaven) se vhodným způsobem umístí v prostoru, kde má provádět měření. Dle potřeby se zajistí proti odcizení (držák na stěnu se zámkem je volitelným příslušenstvím).

## 5) Načtení zaznamenaných dat

Pro stažení zaznamenaných dat ze záznamníku do počítače k prohlížení příp. archivaci, se propojí záznamník s počítačem prostřednictvím komunikačního adaptéru (viz bod 2) a spustí se uživatelský program.

Zvolte položku menu *Soubor / Z přístroje*, potvrďte nabídnutý název stahovaného souboru a klikněte na *Uložit*. Je zde rovněž možné zadat vhodný popis souboru stahovaných dat a zvolit, zda bude paměť záznamníku po přenosu dat ihned vymazána nebo v ní budou zaznamenaná dat nadále ponechána. Následuje přenos dat do počítače, po jehož dokončení se zobrazí tabulka naměřených hodnot.

Pomlčkami namísto měřených hodnot jsou v tabulce indikovány hodnoty mimo měřený rozsah přístroje, příp. nepřipojená ext. sonda (tento konkrétní případ).

Obdobným způsobem lze kdykoliv otevřít soubor zaznamenaných hodnot archivovaný v počítači: použije se položka menu *Soubor / Z disku* a vybere se žádaný soubor.

f	Progra	m pro datal	oggery						_ 🗆 ×	
<u>S</u> oubor <u>Z</u> obrazit <u>K</u> onfigurace <u>N</u> ápověda Se <u>r</u> vis										
은 💁 🎟 🗱 🎒 🖏 👘 🔍 🄍 🛠 🕮 🚟 🖾 🖓 🖓 🖉										
0	Tabul	ka: 2004	_09_22_ı	no01.mss			IN			
				T_int	Hum	T_ext				
	INDEX	Datum	Čas	ĉ	%RH	°C	D I			
	504	12.8.2004	16:07:00	24,3	50,8					
	505	12.8.2004	16:08:00	24,3	51,0					
	506	12.8.2004	16:09:00	24,3	50,9					
	507	12.8.2004	16:10:00	24,2	51,0					
Г	508	12.8.2004	16:11:00	24,2	51,1					
	509	12.8.2004	16:12:00	24,2	51,0					
	510	12.8.2004	16:13:00	24,2	51,3					
Г	511	12.8.2004	16:14:00	24,2	51,2					
Г	512	12.8.2004	16:15:00	24,2	51,0					
	513	12.8.2004	16:16:00	24,2	51,3					
	514	12.8.2004	16:17:00	24,2	51,2					
	515	12.8.2004	16:18:00	24,2	51,0					
	516	12.8.2004	16:19:00	24,2	51,3		Ţ			
						J	£.			
F										

Často může být pohled na zaznamenaná data přehlednější pomocí grafického zobrazení, které je po načtení dat z přístroje nebo z pevného disku počítače dostupné volbou menu *Zobrazit / Graf*.

Tento stručný návod pro rychlé uvedení přístroje do provozu nenahrazuje návod k použití dodávaný s přístrojem. Před použitím se seznamte s podrobným návodem k použití k přístroji.